

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории естествознания и техники им.
С.И.Вавилова Российской академии наук**

«УТВЕРЖДАЮ»

ВрИО директора

ИИЕТ РАН



Д.Ю. Щербинин

«01» сентября 2015 года

**ИНСТРУКЦИЯ № 4
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА
КОПИРОВАЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКЕ**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА

- 1.1. Все вновь поступающие на работу допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.
- 1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит работник, назначенный приказом по организации. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
- 1.3. Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже одного раза в полугодие.
- 1.4. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.
- 1.5. При работе на данном оборудовании работники обязаны проходить периодические медицинские осмотры один раз в два года.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Проверить техническое состояние оборудования. В случае каких-либо неисправностей к работе не приступать до устранения неполадок.
- 2.3. Осмотреть оборудование и рабочее место.
- 2.4. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных приспособлений, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.
- 2.5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.
- 2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководству организации и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
- 3.2. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо руководствоваться прилагаемым к оборудованию руководством по эксплуатации.
- 3.3. Все работы по чистке аппарата производить только после отключения его от электросети.
- 3.4. Чистку (смывку) производить только в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.
- 3.5. **Запрещается** опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
- 3.6. **Запрещается** работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.7. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки зарядников, узлов и т.д.
- 3.8. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре руководству и всем работающим в помещении приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
- 4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) - немедленно остановить аппарат, доложить руководству о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.
- 4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить аппарат.
- 4.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую медицинскую помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Остановить оборудование, выключить общий выключатель, убрать и привести в порядок рабочее место.
- 5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководству организации.
- 5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал: г. инж. Александр Косой А.С.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано: в.н.с. ЕР - Александр Е.В. 17.12.2017.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Председатель Программы
ИИЕТ РАН